

Номер LUK 500 0035 10

Устанавливается на автомобили : BMW

Модель : E36, E53, E38, E39, E34, E28,E12,E46, E30 и др.

Как видно из рис.1,2 подшипник имеет подвижное не зафиксированное жестко контактное кольцо. **Это явление не является дефектом или заводским браком.** Данным техническим решением оптимизируется процесс нажатия на лепестки корзины сцепления и работа сцепления в целом. При монтаже не нужно наносить дополнительную смазку на внутреннюю часть кольца и корпус подшипника так как это может нарушить работу механизма компенсации в следствии закоксовывания смазки.

Рис. 1



Рис.2

