



SERVICE INFO

Замена материала шкива натяжного ролика 5310606 20

Автопроизводитель:

Iveco, Magirus-Deutz

Код двигателя:

F2BE0682A

артикул LuK-AS: 531 0606 20

№ OE.:

500346227 (Пластик)

504106749 (Метал)



Рис. 1: Шкив из пластика



Рис. 2: Шкив из металла

Производитель автобусов и грузовиков IVECO заменил натяжитель ремня с пластиковым шкивом (№ OE 500346227) на натяжитель ремня с металлическим шкивом (№ OE 504106749).

Из-за данных изменений в конструкции, компания Schaeffler Automotive Aftermarket сейчас предлагает оба типа натяжителя.



Следуйте инструкциям автопроизводителя!

Соответствующие запчасти могут быть найдены в нашем Интернет-каталоге на www.Schaeffler-Aftermarket.com или RepXpertatwww.RepXpert.com.

Issued 06.2008

INA 0020

Technical subject to change

© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG

Для детальной информации:

Тел.: + 44 (0) 14 32 264 264

Факс.: +44 (0) 14 32 275 146

info@luk-as.co.uk

www.Schaeffler-Aftermarket.com

LuK-AS (Ukraine):

Тел.: + 38 044 593-0284,85

Факс.: +38 044 593-0286

luk-as@luk-as.kiev.ua

www.Schaeffler-Aftermarket.com

