

# SERVICE INFO



## Изменение материала обводного ролика 532 0501 10

### Автопроизводитель:

Ford, Mazda

### Модели:

Ford: Escort VII, Fiesta IV, Focus,  
Galaxy, Ka, Puma  
Mazda: 121 III

### Двигатели:

1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V,  
1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V,  
1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V

### Заводской номер:

Ford: 95WF-19A216-AC (заменен)  
95WF-19A216-AD (замене)  
YS4E-19A216-AA (текущий)  
7109163 (заменен)  
1112807 (заменен)  
1139951 (текущий)

Mazda: 1E03-15-930A

Артикулы: 532 0501 10



**Рис 1: Предыдущая конструкция из металла**

Рабочая поверхность обводного ролика 532 0501 10 была заменена с металла на пластик в рамках наших непрерывных усилий по развитию продукта. Возможно, что во время переходного периода могут быть доставлены как металлические, так и пластиковые обводные ролики.



**Рис 2: Новая конструкция из пластика**

### Замечание:

Несмотря на различия в конструкции, оба ролика могут быть использованы на указанных в каталогах автомобилях.



Следуйте указаниям автопроизводителя!

Соответствующие запчасти можно найти в онлайн-каталоге [www.Schaeffer-Aftermarket.com](http://www.Schaeffer-Aftermarket.com) или RepXpert на веб-портале [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Выпуск 04.2010

INA 0059

В технической информации возможны изменения

© 2010 Schaeffer Automotive Aftermarket oHG

Дальнейшую информацию можете найти:  
тел.: + 380 44 593 - 02 - 85  
факс: + 380 44 593 - 02 - 86  
e-mail: [luk-as@luk-as.kiev.ua](mailto:luk-as@luk-as.kiev.ua)  
[www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com)  
[www.SchaefflerRusland.ru](http://www.SchaefflerRusland.ru)

