

Номер по SACHS 3182 998 401

Номер по LUK 510 0016 10

Устанавливается на автомобили Volkswagen

Модель transporter T4.

Выжимной подшипник в данном изделии не фиксируется в корпусе защелками либо другими фиксирующими элементами а потому может быть легко демонтирован. Если же по каким то причинам этот демонтаж произошел убедитесь в его правильной установке обратно в корпус. На рис.1. Показана правильная установка подшипника в корпусе. На рис.2. показан ошибочный монтаж при котором технологический отлив с боку подшипника расположен не внутрь корпуса а наружу. При таком монтаже изделия фиксирующий отлив на корпусе подшипника будет контактировать со вращающимися лепестками корзины сцепления что может привести к выходу из строя всего узла сцепления.

Не рассматриваются как рекламация случаи выхода из строя данной детали при неправильном монтаже подшипника.

Рис. 1




Рис. 2

