

T43016 / T43017

Бензиновые двигатели VAG 1.8

Натяжители T43016 (рис. 2) и T43017 (рис. 1) используются с ремнем ГРМ 5491XS.

На первый взгляд оба натяжителя выглядят одинаково, однако они не взаимозаменяемы.

Различие заключается в рабочем рычаге, положение которого отличается на 3°.



Рис. 1



Натяжители T43016 и T43017 не являются взаимозаменяемыми. Неиспользование надлежащего комплекта и натяжителя для данного применения приведет к неправильному натяжению. Неизбежными последствиями этого станут преждевременный выход ремня из строя и серьезное повреждение двигателя.




Рис. 2

