

Номер VALEO VL826577.

Устанавливается на автомобили : Renault, Dacia

Модель : Logan

В демпферном механизме диска сцепления из этого комплекта пружины по сравнению с аналогичными изделиями других производителей имеют меньшую толщину витков ,люфт и могут свободно прокручиваться в своих посадочных местах (рис.1) Пружины дисков сцепления других производителей имеют большую толщину витка, сидят жестко и практически не проворачиваются в своих седлах.

**Данное явление не является заводским браком** так как эти особенности конструкции направлены на более мягкое (сглаженное) соединение трансмиссии с двигателем автомобиля за счет уменьшения жесткости демпфера диска сцепления.

Люфт пружин во время эксплуатации изделия не вызывает никаких посторонних шумов вибраций и тп.

Рис. 1



Рис. 2

